## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

(43) 国際公開日 2005 年4 月28 日 (28.04.2005)

PCT

## (10) 国際公開番号 WO 2005/038059 A1

(51) 国際特許分類7:

C21D 1/76, 9/46

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015025

(22) 国際出願日:

2004年10月12日(12.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-358078

2003年10月17日(17.10.2003) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 中外 炉工業株式会社 (CHUGAI RO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 5500003 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 Osaka (JP).
- (72) 発明者;および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高坂 健児 (KOUSAKA, Kenji) [JP/JP]; 〒5500003 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 Osaka (JP). 今田 守彦 (IMADA, Morihiko) [JP/JP]; 〒5500003 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号中外炉工業株式会社内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 鈴木知 (SUZUKI, Satoru); 〒1020074 東京都 千代田区九段南 4 丁目5番11号 富士ビル7階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ZW,
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)、ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR CONTROLLING BRIGHT ANNEALING FURNACE

(54) 発明の名称: 光輝焼鈍炉の制御方法

(57) <u>Abstract</u>: A method for controlling a bright annealing furnace, which comprises reducing the partial pressure of steam in the atmosphere of the inside of the bright annealing furnace, in which a boron oxide is formed, to a level lower than 1 X 10<sup>-3</sup>, through lowering the dew point of the atmosphere of the inside of said furnace. The dew point can be lowered by introducing a gas containing a hydrocarbon into the bright annealing furnace, or adding a compound containing carbon to the atmosphere in the bright annealing furnace. The method for controlling a bright annealing furnace allows the inhibition of the formation of a white powder in the furnace.

【 (57) 要約:

光輝焼鈍炉に於けるホワイトバウダーの生成を抑制する光輝焼鈍炉の制御方法 を提供する。

ホウ素酸化物が生成される光輝焼鈍炉の炉内雰囲気の水蒸気分圧を、当該炉内 雰囲気の露点を下げることにより、1×10<sup>5</sup>よりも小さくするようにした。光 輝焼鈍炉内に炭化水素を含むガスを導入することにより、または光輝焼鈍炉の炉 内雰囲気に対し、炭素を含む化合物を添加することにより、当該炉内雰囲気の露 点を下げるようにした。

WO 2005/038059 A1